FIG. 1



90s
9L
1A
50
92L
5
92Ls
10
93L
90L
S
9La
W
93L
51
12
11
91L
91s
96La
96
2
15

FIG. 2



90s
9L
1A
10
5
50
93L
90L
93L
92L
92Ls
97Rb
93L
9La
96
96La
91L
91s
51
Z
X
Y

FIG. 3



50a
50g
50
5
70
7
71
10
1A
81
8
80
100
91
Ru
S
61
6
60
62
13
3
30
4
F
R
W
51
51g
51a
12
11
20
2
15

FIG. 4A




FIG. 4B




FIG. 5A



50a
9R
50
1A
95a
5
10
95
90s
90R
92R
93R
92Rs
9Ra
93R
51
96Ra
96
51a
91s
91R

FIG. 5B




FIG. 6A



90L
90La
90La
93L
9L
92L
92La
93L
9La
91L
91La

FIG. 6B



90Ra
90R
90Ra
93R
9R
92R
92Ra
93R
9Ra
91R
91Ra

FIG. 7




FIG. 8




90s
50
9L
1C
5
10
90L
50h
99La
93L
92L
S
92Ls
9La
51h
99Lb
93L
51
96La
96
91L
91s

FIG. 9


90s
50
99L
1D
5
10
90L
92L
93L
92Ls
99Lc
92Ls
9La
93L
51
96La
96
91L
91s