



[図1]

図 1



[図2]

図 2




[図3]

図 3

No.	項目	値
1	車両ID	123456
2	時刻	2020/1/1 10:7:6.0
3	位置(経度,緯度)	(36.5148224,140.6088105)
4	車両状態フラグ	充電中
5	パック電流A (充電を+,放電-)	10A
6	パックSOC%	30
7	パック内直列数N	100
8	パック内温度センサ数M	10
9	パックカタログAh	40
10	パックカタログkWh	30
11	電池1電圧V	3.3
12	電池2電圧V	3.31
:	:	:
N+10	電池N電圧V	3.29
N+11	温度計1温度°C	25
:	:	:
N+M+10	温度計M温度°C	24.6


[図4]

図 4




[図5]

図 5




[図6]

図 6




[図7A]

図 7A




[図7B]

図 7B




[図8]

図 8




[図9]

図 9



[図10]

図 10



[図11]

図 11

No.	項目	値
1	車両ID	VIN-123456
2	電池ID	BIN-123456
3	電池型式	LIB-123456
4	初期容量(kWh)	100.0
5	航続走行距離(km)	300
6	使用開始年月日	2016/3/1
7	通知1:アンバランス解消前容量(kWh)	78.0以下
8	通知2:アンバランス解消後容量(kWh)	80.0以下
9	通知3:アンバランス容量(kWh)	3.0以上
10	通知4:査定価格の差(円)	100,000以下

[図12]

図 12

No.	項目	値
1	車両ID	VIN-123456
2	電池ID	BIN-123456
3	最初の計算時刻	2016/3/1 23:34:05
4	最後の計算時刻	2020/1/1 23:45:06
5	アンバランス解消前容量(kWh)	77.8
6	アンバランス解消後容量(kWh)	80.8
7	走行距離(km)	234,567.8
8	急速充電回数	1234
9	温度閾値超え回数	543
10	EV用査定価格	808,000
11	定置式用査定価格	716,400
12	ステータス	通知1、通知4