



[図1]



[図2]




[図3]

通信履歴情報

D1

受信日時	路側装置識別情報	電波強度
2018/2/1 8:48	ID0005	32
2018/2/1 9:41	ID0001	18
2018/2/1 9:41	ID0002	10
2018/2/1 9:42	ID0001	18

[図4]



[図5]

D1

(1) ステップS203における通信履歴情報

受信日時	路側装置識別情報	電波強度
2018/2/1 8:48	ID0005	32
2018/2/1 9:41	ID0001	18

(2) ステップS209における通信履歴情報

受信日時	路側装置識別情報	電波強度
2018/2/1 8:48	ID0005	32
2018/2/1 9:41	ID0001	18
2018/2/1 9:41	ID0002	10

(3) ステップS215における通信履歴情報

受信日時	路側装置識別情報	電波強度
2018/2/1 8:48	ID0005	32
2018/2/1 9:41	ID0001	18
2018/2/1 9:41	ID0002	10
2018/2/1 9:42	ID0001	18

[図6]

