




[図1]




[図2]




[図3]




[図4]




[図5]




[図6]



[図7]




[図8]



[図9]

受付番号	荷物ID	差出人情報	宛先情報	品名	その他	荷物画像	X線画像
20180728_080102_1	1234567			食品	魚類缶詰	xxx.xxx	yyy.yyy
20180728_080103_1	2345678			機械部品			
20180728_080104_1	3456789			衣類			
20180728_080105_1	4567890			電子機器			
20180728_080106_1	5678901			食品	牛肉(冷凍)		

[図10]



[図11]

80

荷物ID無し of データセット (失敗データ) 一覧

受付番号 (仮ID)	差出人情報	宛先情報	品名	その他	外観画像	△
						▽

戻る

[図12]


81

確認画面


82

荷物ID

83



84



87

OK

88

NG

85

差出人情報

住所	氏名	電話番号	その他
----	----	------	-----

受取人情報

住所	氏名	電話番号	その他
----	----	------	-----

内容物情報

品名	重量	個数
----	----	----

86

差出人情報

住所	氏名	電話番号	その他
----	----	------	-----

受取人情報

住所	氏名	電話番号	その他
----	----	------	-----

内容物情報


品名	重量	個数
----	----	----

帳票情報


[図13]

受付番号	荷物ID	1次検査結果	1次検査	1次検査処理日時	2次検査結果	2次検査	2次検査処理日時
20180728_080102_1	1234567	OK	異常なし	20180728_082133			
20180728_080103_1	2345678	NG	X線	20180728_082344	OK	異常なし	20180728_110100
20180728_080104_1	3456789	NG	EAD確認	20180728_082555	OK	異常なし	20180728_111010
20180728_080105_1	4567890	NG	犬検査	20180728_082800	NG	爆発物	20180728_111620
20180728_080106_1	5678901	NG	申告書	20180728_082911	NG	禁止物品	20180728_112130

[図14]



[図15]



[図16]

画像データ	1次検査結果	2次検査結果	荷物の処理状況	荷物の現在位置
無し	—	—	0次処理前	0次作業場
有り	—	—	1次検査場へ搬送	0-1次間搬送路
有り	OK	—	検査終了	ソータ
有り	NG	—	2次検査場へ搬送	1-2次間搬送路
有り	NG	OK	検査終了	ソータ
有り	NG	NG	検査終了	リジェクト

[図17]

100

101

102

103

83

84

104

105


85


86

1/1

検索項目: 荷物ID

検索キー: 12345678





処理状況

現在位置

差出人情報

住所	氏名	電話番号	その他
----	----	------	-----

受取人情報

住所	氏名	電話番号	その他
----	----	------	-----

内容物情報

品名	重量	個数
----	----	----

差出人情報

住所	氏名	電話番号	その他
----	----	------	-----

受取人情報

住所	氏名	電話番号	その他
----	----	------	-----

内容物情報

品名	重量	個数
----	----	----

帳票情報

