




[図1]



[図2]



[図3]



ダッシュボード>ガイド表示

プロセス2

日時

プロセス1

ボイラ負荷(%)

アラーム確認

誤報

R2


R25

[図5]


R23

名称	Tag.	確認内容	備考
設定発熱量	FUEL1-LHV FUEL2-LHV	・正しく入力されているか (燃料分析値近傍か) ・O2補正のMV値が上下限 に張り付いていないか	
給水量	FI0001.PV	計画値付近	定格発電時
主蒸気量	FI0002.PV	計画値付近	定格発電時
給水温度	TI0001.PV	計画値付近	定格発電時
主蒸気温度	TI0002.PV	計画値付近	定格発電時
再熱蒸気温度	TI0003.PV	計画値付近	定格発電時


[図6]



DP1



[図8]



[図9]

DP2

R30

1. どの対策が効果的でしたか？

☐ ドラムレベルの制御

☐ 調節弁の不具合

☐ 調節弁の清掃

☐ ...

☐ ...

☐ その他

R31

Before

After

[図10]

S100