
Fig. 1






Fig. 2




Fig. 3



8
32
35
36
32
8
37
38
39
28 mm diameter
Rebar Grade A
30
2
32
8
32
8
40
xyz
28 mm diameter
31
17

Fig. 4




Fig. 5




Eddy current measurement
User
Test system
Ultrasound (2 days ago)
Potential (yesterday)
Eddy current (now)
Photograph (4 months ago)
Drawing (2 years ago)
Radar (5 years ago)
Macrograph
Now
2 days ago
4 days ago
10 years ago
45

Fig. 6

Fig. 1






Fig. 2




Fig. 3



8
32
35
36
32
8
37
38
30
39
2
28 mm Diameter
Rebar Grade A
32
8
x,y,z
28 mm Diameter
40
8
31
17

Fig. 4




Fig. 5



Macrograph
User
Eddy current measurement
Test system
Photograph (4 months ago)
Radar
(5 years ago)
Drawing
(2 years ago)
Eddy current (now)
Potential
(yesterday)
Ultrasound
(2 days ago)
10 years ago
4 days ago
2 days ago
Now
45

Fig. 6